

Nuclear

La central Ascó II notifica un problema en els sensors

REDACCIÓ

ASCÓ

La incidència ha tingut lloc en els sensors de temperatura del sistema de refrigeració del reactor

La central nuclear Ascó II ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) un problema en els sensors de temperatura del sistema de refrigeració del reactor.

Segons un informe, el temps de resposta dels detectors de temperatura per termoresistència és de 5,2 segons. Es tracta d'un temps lleugerament superior al que estableix l'Especificació Tècnica de Funcionament 3.3.1 (ETF), que apunta que els sensors haurien d'alertar d'in-

cidències en un temps màxim de cinc segons.

Per aquest motiu, l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), gestora de la central, ha declarat inoperable el canal on es troben aquests elements. Segons el Consell de Seguretat Nuclear, la incidència -classificada com a nivell 0 a l'escala internacional de successos nuclears i radiològics- no ha tingut afectacions ni per als treballadors ni en el medi ambient.

La planta es troba operant amb normalitat i en el procés de preparació per a la pròxima parada de recàrrega de combustible, prevista a partir del 23 d'abril, segons ha informat ANAV, pel que es posarà en marxa un important dispositiu de treball.