




BIBLIOTECA *MARCEL·LÍ DOMINGO*

Recull de premsa local i comarcal



Operaris de l'empresa encarregada de les obres, ahir a la coberta de la capella del Sant Crist. FOTO: JOAN REVILLAS

BAIX EBRE ■ L'ARQUITECTE DEL PLA DIRECTOR DE LA CATEDRAL DÓNA PER ERADICADA LA PLAGA DETECTADA EL 2009

La Catedral de Tortosa restaura l'última cúpula afectada pels tèrmits

El capítol de la Catedral inicia els treballs de rehabilitació de la coberta i cúpula de la capella del Sant Crist, que patia risc d'esfondrament i ha obligat a tancar al culte l'espai des de fa cinc anys

A.CARALT

Les obres d'emergència dutes a terme els últims cinc anys a la Catedral de Tortosa per eradicar la perillosa plaga de tèrmits detectada finalitzen en uns mesos amb la restauració de l'última cúpula afectada del complex. Un caparranjada la cúpula i la coberta de la capella neoclàssica del Sant Crist o del Santíssim, la plaga haurà quedat eradicada.

La capella, una de les més grans de la Catedral de Santa Maria, es manté tancada al públic fa uns cinc anys, d'ençà que es va detectar la patologia. A mitjan setembre, i després d'assolir els diners necessaris per actuar d'emergència, van començar les obres, tal i com va anunciar el *Diari* el passat 20 d'agost.

Avui una gran bastida cobreix l'exterior de la capella, visible des del claustre de la Catedral. Es tracta d'una peça construïda al segle XIX, amb volta tancada de

perior de fusta que sosté la coberta. Els treballs consisteixen en el desmuntatge de la coberta teula a teula i la restauració de l'estructura de fusta que la sosté, sempre que sigui possible. Si una de les estructures pateix greus danys pels tèrmits, serà substituïda. L'arquitecte responsable del pla director de la Catedral, Josep Lluís Ginovart, ha remarcat que l'actuació és «molt respectuosa» amb elements constructius. «Volem substituir el menor nombre possible d'elements», de la mateixa manera que ho van ser les dues anteriors actuacions d'urgència dutes a terme, a una cúpula de l'entrada a la Sagristia Major i a la cúpula de la capella de la Verge de la Cinta.

Amb l'inici dels treballs, s'han detectat problemes d'estabilitat a la llanterna que corona la cúpula, donat que té un suport de fusta, danyat per la mateixa plaga de tèrmits. Això ha obligat a reformar el projecte per tal que



Imatge de l'interior de la capella del Sant Crist, tancada al públic fa uns cinc anys a causa del perill de col·lapse de la cúpula, ahir. FOTO: JOAN REVILLAS

ció d'aquest element. Aquest fet podria retardar el termini d'execució previst. L'obra té un termini d'execució de sis mesos i un pressupost de 250.000 euros.

Actuacions de control

Això a banda, en els últims anys s'han invertit 60.000 euros per dur tasques de control de la plaga, a la Catedral i al Palau del Bisbe, que han finalitzat amb la seguretat que la presència d'insectes ha

El capítol de la Catedral va llançar el setembre de 2011 un SOS a les administracions i a la ciutadania davant el risc d'esfondrament de dos cúpules, la de l'entrada a la Sagristia Major i la del Sant Crist, on ara s'actua.

Mesos més tard, al juny de 2012, el Ministeri de Cultura adquiriria el compromís de realitzar un estudi sobre la rehabilitació de la Catedral i especialment de la Capella del Sant Crist, la més

