




Imatge de l'estat actual de l'església d'Horta de Sant Joan, on els obrers estan treballant. FOTO: JOAN REVILLAS

Horta de Sant Joan

En marxa les obres de l'església de St. Joan Baptista

Es treballa en la reparació d'una part de la teulada de l'edifici, un projecte de 33.000 euros costejat pel Bisbat de Tortosa i la parròquia

M. N.
HORTA DE SANT JOAN

Ja estan en marxa les obres de reparació de la teulada de l'església de Sant Joan Baptista d'Horta de Sant Joan. Els treballs se centren en una part de la teulada d'aquest edifici històric, ja que les conseqüències del pas dels anys i la pluja han provocat que just aquesta part estigui més afectada i requereixi la reparació dels seus desperfectes.

Més concretament, les obres iniciades consisteixen en canviar tota la vora de llevant de la coberta de teula i la vora de la zona de l'absis.

Una altra de les conseqüències de l'aigua és que amb el pas del temps ha fet malbé també les puntes de les biguetes i les llates. Concretament, s'han trobat dues biguetes en mal estat, un altre detonant de la necessitat de dur a terme aquestes obres.

Actualment els operaris ja estan treballant en la zona i ja han dut a terme el primer pas, que consistia en destacular la franja objecte de la reparació.

Ara comença el següent pas, el de la reparació, que consisteix en substituir les dues biguetes en mal estat, els tornapunts que volen cap a l'exterior, les llates i els travessers de tota la franja perimetral, abastant aproximadament un metre d'amplada.



Imatge d'arxiu de l'interior de la teulada de l'església de Sant Joan Baptista, abans d'iniciar-se les obres. FOTO: JOAN REVILLAS

Està previst que les obres hagin quedat totalment finalitzades d'aquí a dos mesos. En total, es tracta d'un projecte amb un pressupost final de 33.000, aproximadament. Aquest cost està finançat pel Bisbat de Tortosa i la parròquia.

L'església

L'església de Sant Joan Baptista d'Horta de Sant Joan té molta importància per la seva història. Va començar a ser construïda a principis del segle XIV, però els treballs es van allargar fins al segle XVI.

Inclusa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalun-

ya, aquesta construcció és d'estil gòtic amb una sola nau, i compta amb una capçalera poligonal, cinc capelles laterals i finestres ogivals. A l'interior també es pot contemplar un cor elevat sobre una volta molt rebaixada, d'estil gòtic tardà.

A l'exterior destaquen els contraforts esglaonats que sobresurten de la construcció, i el campanar d'espadanya, que va ser remodelat al segle XVII.

A mitjan segle XX l'església va ser objecte d'una restauració durant la qual es va descobrir la pedra, traient el gruix que la tapava, i es van instal·lar els actuals vitralls.