

La nuclear notifica una parada automàtica

ACN

ASCÓ

**L'equip tècnic de la central
està treballant per
determinar la causa i
procedir a la reparació**

La central nuclear Ascó II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que ahir al matí, a les 9:44 hores, la planta va parar automàticament per l'actuació d'un dels sistemes de protecció elèctrica del transformador principal. Durant la parada, tots els sistemes de seguretat de la instal·lació van funcionar correctament i segons disseny, tal com va informar l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV). L'equip tècnic de la central està treballant per determinar la causa que ha originat aquesta actuació i procedir a la seva reparació. Des d'ANAV es remarca que aquesta parada no ha tingut cap impacte en la seguretat de les persones ni en el medi ambient.

Per la seva banda, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) informa que aquesta aturada no programada del reactor es deu a la parada automàtica de la turbina principal. La turbina principal s'ha parat a causa de la parada no programada del alternador, causada pel senyal d'alta temperatura en una de les seves fases.