

Energia

Parada no programada a la central nuclear Ascó I

L'activitat es va aturar automàticament la matinada d'ahir per la fallada d'un component elèctric d'un sistema de protecció de la planta

M. M.
ASCÓ

La central nuclear d'Ascó I va registrar la matinada d'ahir una aturada no programada arran d'un problema amb una targeta electrònica, fet que va provocar l'activació del sistema de protecció del reactor i que aquest s'aturés automàticament.

Els fets van tenir lloc pocs minuts abans de la una de la matinada i en aquells moments la planta es trobava operant al cent per cent. Arran de l'incident la planta s'ha situat en mode estable i de parada.

L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs, gestora de les centrals de la demarcació de Tarragona, va informar el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) dels fets. L'organisme regulador, per la seva banda, va notificar que el succés no ha tingut cap impacte en els treballadors, el públic ni el medi ambient, però no va atorgar encara cap nivell o categoria dins de l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES), a l'espera d'analitzar al detall l'incident.

Durant la parada, tots els sistemes i equips de seguretat de la unitat 1 «van funcionar correctament i segons disseny», remarca ANAV. Així, l'equip tècnic de la central va identificar l'avaria i va procedir tot seguit a la seva reparació.



La central nuclear d'Ascó. FOTO: JOAN REVILLAS

Segons indica el Consell de Seguretat Nuclear, la causa de l'aturada va ser una errada en una targeta electrònica, que va provocar el tancament immediat «de les tres vàlvules de control d'aigua d'alimentació principal».

El tancament d'aquestes vàlvules va originar una alta pressió en la descàrrega de les turbobombes d'aigua d'alimentació principal i

en va causa la parada i, en conseqüència, també l'aturada de la turbina i del reactor així com l'arrencada automàtica del sistema d'aigua d'alimentació auxiliar, concreta el CSN.

«Després de l'arrencada, la turbobomba d'aigua d'alimentació auxiliar va disparar i va ser declarada inoperable», afegeix l'organisme.