

AIGUA L'activista antinuclear Andreu Carranza acusa l'empresa de mala praxi i d'assumir riscos mediambientals en l'actuació

ANAV substituïx l'estructura interna de plàstics de la torre de refrigeració d'Ascó


Ascó Ò.M.J.

Un article d'opinió de l'activista antinuclear Andreu Carranza, publicat a *Ebredigital.cat* el 24 de gener, ha acusat l'empresa que gestiona les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, ANAV, i les autoritats nuclears competents, de silenci i falta de transparència davant del que ell considera un risc mediambiental greu pel deteriorament dels plàstics interns de la torre de refrigeració d'Ascó, una estructura de 160 metres d'alçada i 120 de diàmetre que no formava part del disseny inicial de la planta i es va construir als anys 90 per a disposar de refrigeració addicional -sobretot en moments de molta calor- i retornar l'aigua al riu Ebre en els paràmetres de temperatura adequats als requisits mediambientals.

El cas és que esta torre de tir natural no està funcionant perquè, com han admès fonts oficials d'ANAV, s'està substituint l'estructura interna de plàstics de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), que es desgasten amb l'ús continuat i la humitat. L'obra ha generat runa de plàstics, que és el que va difondre Carranza a través d'unes fotografies adjuntes a l'article. En lloc de la gran torre, estan actuant com a elements refrigeradors de l'aigua que es torna al riu unes bateries de tir forçat: uns equips automàtics que funcionen "com a grans ventiladors" i que sí que formaven part de la planta des del començament. Carranza, fill de l'alcalde antinuclear d'Ascó Joan Carranza, se pregunta en l'article si la gran torre ha estat funcionant en males condicions i si això ha suposat l'a-

bocament de microplàstics al riu. Segons ANAV, el material de l'estructura "no genera microplàstics", i concretament el que s'està extraient amb motiu de les obres, que és el de les restes que es poden apreciar en les imatges divulgades per Carranza, serà tractat "com marca la normativa de residus convencionals". Les mateixes fonts d'ANAV recorden que no s'està actuant en cap element de seguretat nuclear.

Carranza hi veu, però, un signe de "negligència i opacitat" i afirma que no es pot permetre que "esta història quede enterrada sota tones de plàstics". ANAV sosté que fa 10 anys ja es va fer una operació de substitució dels materials interns de la torre i que es tracta d'una obra més de manteniment d'esta part exterior a la planta atòmica en si mateixa. ■



Imatge de la torre de refrigeració de la central nuclear d'Ascó.