



# BIBLIOTECA *MARCEL·LÍ DOMINGO*

Recull de premsa local i comarcal



Representants locals i de la Generalitat al moll de la benzinera, on s'han fet diverses millores. FOTO: J. REVILLAS

Alcanar

## Invertits 131.000 euros per millorar el port de les Cases

Ports ha millorat les dàrsenes pesqueres de les Cases d'Alcanar i Deltebre per integrar-les al nucli urbà i facilitar la feina als pescadors

**ROSER REGOLF**  
LES CASES D'ALCANAR

El port de les Cases d'Alcanar comença a tornar a la normalitat després del temporal, ja que aquests dies s'han finalitzat les diferents adequacions per dotar de més qualitat al sector pesquer i integrar el port a la població. A la dàrsena pesquera del port s'ha millorat l'estructura i els equipaments dels molls de la ribera i de la benzinera, s'han renovat els paviments i s'ha millorat la integració entre el port i el nucli urbà. Unes millores que han costat uns 131.000 euros a Ports de la Generalitat i que, juntament amb les

amb un nou tancament, així com s'ha potenciat la zona de recollida de residus amb la millora del punt net i la instal·lació d'un nou mòdul de recollida d'olis usats.

Pel que fa a la integració entre el port i la ciutadania, s'ha creat un itinerari per a vianants que connecta el passeig marítim amb la zona de pesca, amb l'objectiu que els canareus i els turistes pu-

A banda d'aquestes millores, a conseqüència del temporal Glòria, la infraestructura de la part final del dic es va veure afectada, pel qual aquests dies s'han hagut de fer neteges i estudiar quantes peces d'escullera s'hauran de reposar per, la primera setmana de març, començar l'actuació d'emergència, que tindrà un cost estimat de 200.000 euros.

### El port de Deltebre

Un altre port que aquests dies ha millorat el seu servei per als pescadors és el de Deltebre, on es van invertir 85.000 euros. Una actuació que va incidir majoritàriament en la reordenació de la dàrsena pesquera, potenciant

### Important Adjudicat el projecte contra els temporals

● Adjudicat el projecte per millorar la vulnerabilitat del port

