

TORTOSA ■ LA GALERIA DE PONENT, AFECTADA PER MOVIMENTS I PELS TÈRMITS

Obres d'urgència al Palau Episcopal per garantir l'estabilitat del pati

És una de les primeres actuacions incloses dins el pla director de l'edifici, que preveu recuperar-lo i obrir-lo a la vida cultural de la capital del Baix Ebre

PER M.M.

El Bisbat de Tortosa ha iniciat una actuació d'urgència al Palau Episcopal per tal de reparar i garantir l'estabilitat de la galeria de ponent del pati interior. Les obres compten amb un pressupost de 120.000 euros a càrrec del mateix Bisbat, tot i que s'estan buscant subvencions per tal de fer front a l'actuació. Es tracta d'una obra necessària per tal de garantir l'estabilitat d'aquesta part de l'edifici, la qual presenta un estat de deformació important, segons explica al Diari l'arquitecte responsable de les obres al palau i a la catedral, Josep Lluís. «S'hi observen desplaçaments i una fletxa de fins a 30 centímetres», afegeix.

Es van començar a detectar moviments fa dos o tres anys, però el procés s'ha accelerat ara en part també per l'acció dels tèrmits que afecten tant el palau com la catedral. L'operació consisteix a instal·lar una mena de tirants enmig de la bigueria per tal de garantir l'estabilitat del mur interior.

Està previst que la rehabilitació estigui a punt per al proper mes de juliol, abans de la Festa del Renaixement, quan el pati de palau esdevé escenari de representacions d'època.

Pla director

L'edifici, del segle XIV, ja va patir patologies similars a finals del segle XIX, quan el pati es va haver de desmuntar i tornar a


A LA CATEDRAL

Finançament per a la capella del Santíssim

De forma paral·lela, continuen els treballs per eradicar els tèrmits que deterioren els elements de fusta tant del Palau com de la catedral de Santa Maria. Els tractaments es van iniciar fa un any i ja han donat els primers resultats, però es tracta d'un procés que requereix temps, explica l'arquitecte. Sí que han finalitzat ja les obres de recuperació de la petita cúpula situada a l'accés de la Sagristia Major, que es va col·lapsar per l'efecte dels tèrmits i va estar a punt de caure. Queda pendent l'arranjament de l'altra zona afectada d'importància, la capella del Santíssim. Aquí els treballs se centraran en desmuntar la coberta, examinar l'estat interior i rehabilitar-la.

El Bisbat treballa per poder aconseguir una subvenció del Ministeri de Cultura per tal de dur a terme aquestes noves obres a la catedral tortosina.

construir. Ja al segle XX, després de la Guerra Civil, la Direcció General de Regions Devastades va reconstruir l'edifici, el qual va patir moviments amb l'obertura de l'avinguda Felip



Una bastida cobreix la galeria de ponent del pati interior del Palau Episcopal de Tortosa. FOTO: JOAN REVILLAS

Pedrell (a la vora del riu Ebre) i va ser rehabilitat en part als anys noranta.

Aquesta és una de les primeres actuacions previstes al pla director del Palau Episcopal, que

tot just comença ara a caminar i que té per objectiu recuperar el conjunt de l'edifici i els seus usos i obrir-lo a la ciutadania, com a seu d'exposicions i actes socials i culturals, segons explica Lluís.