

AIGUA ■ PRESENTAT AHIR PER LA CHE A SARAGOSSA

Publicat un nou manual de lluita contra el musclo zebra

■ La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha presentat el nou manual de control per a instal·lacions afectades per musclo zebra, revisió del manual original editat el 2007. Ho va fer ahir a Saragossa davant un auditori amb 60 representants d'administracions, d'usuaris de l'aigua (regadius i hidroelèctrics) i experts d'empreses especialitzades, així com usuaris afectats, que van explicar els seus casos pràctics.

El manual, de consulta a través de la pàgina web www.chebro.es, recull de manera organitzada els mètodes més eficaços que existeixen ara per prevenir i per reaccionar contra la presència del musclo zebra a les instal·lacions dels diversos usos que se li dona a l'aigua a la conca de l'Ebre. El document ofereix una expo-

sició detallada dels mètodes de control físics i químics, tant per a accions preventives com reactives, i quin és el grau d'eficàcia de cada cas. Amb el manual es pretén ajudar a qualsevol usuari afectat que s'enfronti per primera vegada a aquesta plaga.

La informació s'estructura segons el tipus d'instal·lació afectada (captacions, sistemes de bombament o xarxes de distribució) i s'inclou un apartat de particularitats en instal·lacions com sistemes de regadiu i aigua per a ús animal, estacions de tractament d'aigua potable, indústries amb procés de condicionament d'aigua i indústries sense aquest procés.

Finalment, hi ha un apartat de casos pràctics que reflecteixen algunes de les situacions que ha



El primer manual de lluita contra la plaga del musclo zebra es va editar l'any 2007. FOTO: JOAN REVILLAS

tractat la Confederació a través de la seva assessoria gratuïta per a afectats, en funcionament des de l'any 2006.

La invasió del musclo zebra suposa un greu risc ambiental i eco-

nòmic a la comarca. Aquesta espècie creix en qualsevol tipus d'estructura hidràulica, com canonades, parets, fonts, reixes, dipòsits, conduccions, etc., fet que provoca un mal funcionament

d'aquestes instal·lacions. Com a conseqüència, la CHE alerta que es poden produir efectes no desitjats com talls en el subministrament d'aigua o escalfament de les estructures.