

Ebre

Aigua

El pantà d'Ulldecona, sota mínims

Malgrat la primavera d'abundants pluges i la bona salut de molts pantans catalans, el nivell d'aigua de l'embassament ebrenc ha caigut en picat des de l'any passat, ja que no rep precipitacions generoses des de l'hivern del 2017

M. PALLÀS
TORTOSA

Si la majoria de pantans i embassaments de Catalunya gaudeixen actualment de molt més bona salut que no pas l'any passat a causa de les abundants pluges i precipitacions d'aquesta primavera, el cas d'Ulldecona és diametralment oposat.

No plou generosament a la capçalera del riu Sénia des de fa un any, i això provoca que l'embassament d'Ulldecona, situat a la Pobla de Benifassà (Baix Maestrat), segueixi sota mínims, amb 110.000 metres cúbics d'aigua emmagatzemada (0,10 hectòmetres cúbics dels 11 que té de capacitat).

El pantà d'Ulldecona és un embassament de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, del qual s'abasteixen regants de les dues bandes del riu Sénia, a Ulldecona, la Sénia o Sant Rafel del Riu. La situació és molt preocupant per als regants.

La quantitat d'aigua embassada va a la baixa de forma continuada des de l'abril de l'any passat, quan comptava amb poc més de 8 hectòmetres cúbics dels 11 que l'embassament té en total. La darrera precipitació intensa registrada fou el gener del 2017. Però ara, amb 0,10 hectòmetres cúbics, el panorama és greu.

El descens des de la primavera del 2017 fou en picat i, si s'analit-



El baix nivell de l'embassament deixa al descobert antigues construccions. FOTO: JOAN REVILLAS

za, la línia de la gràfica de la seua capacitat ha caigut de forma imparable, amb cap punta de creixement o que donés indici d'alguna esperança.

Període de sequera

La situació i característiques del pantà, ubicat a la capçalera del riu Sénia dins del terme de la Pobla de Benifassà, el converteixen en una infraestructura d'extremes, amb períodes cíclics de sequera

que se segueixen d'avingudes molt importants que pràcticament l'omplen en uns pocs dies.

Precisament el mateix riu Sénia es caracteritza també per tenir un règim mediterrani amb fortes avingudes puntuals i llargs períodes de sequera. Lògicament, el cabal del riu Sénia, del qual depenen els municipis de la Sénia, Ulldecona (al Montsià), Rossell i Sant Rafel (al Baix Maestrat) també ha disminuït.

Les últimes sequeres s'havien patit els anys 2012 i 2014, però una de tan important com l'actual no es donava des de l'any 2000, segons ja va informar el *Diari* fa uns mesos.

Si es fa un cop d'ull a les gràfiques de l'embassament de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, es pot observar que el nivell del pantà era d'entre 1,7 i 0,3 hectòmetres cúbics al llarg del darrer hivern, descendant progressiva-

0,10

● Hectòmetres cúbics d'aigua té ara l'embassament. En total té capacitat per a 11. El descens és enorme ja que el juny del 2017 en tenia 8.

ment al llarg de la primavera malgrat totes les abundants precipitacions (i abans freqüents nevades durant els mesos d'hivern) a bona part del país, fins a arribar actualment als 0,10.

Males perspectives

Els regants valoren que caldrien més pluges abans que s'acabe la primavera i, això, a principis de juny i ja de cara a l'estiu, sembla difícil. Les perspectives, com van apuntar els regants ja el passat mes d'abril, són molt dolentes per a l'economia, i l'agricultura en particular, de la zona.

Lescassetat d'aigua fins i tot canvia el paisatge de forma directa, ja que el baix nivell de l'embassament d'Ulldecona deixa al descobert antigues construccions que es poden apreciar, com un pont, camins i edificis.

El pantà de Siurana, per la seua banda, es troba en una situació menys greu, al 33%, havent passat d'1 hectòmetre cúbic a 4 en l'última setmana per les darreres precipitacions.