

## Ebre Temporal

Estat en què va quedar el ferm de la carretera C-12 (Carrova), pels efectes del barranc de la Galera.

FOTO: JOAN REVILLAS



Meteorologia

## El Montsià avalua els danys de les pluges a cases, carreteres i camins

Una desena d'habitatges de la urbanització Serramar d'Alcanar Platja es va inundar pel desbordament del barranc del Llop. També al nucli d'Alcanar i les Cases es compten nombrosos desperfectes per la força de l'aigua

MARIBEL MILLAN  
ALCANAR

Carreteres malmeses, inundació de baixos i pàrquings, barrancs desbordats, camins impracticables, molt fang i algun ensurt. Aquest és el balanç de l'excepcional temporal de llevant que va afectar les Terres de l'Ebre i en especial la zona sud del Montsià des de dijous a la tarda fins dissabte al matí i que ha deixat registrats de precipitacions de més 312 litres per metre quadrat al Parc Natural dels Ports i de més de 265 a Alcanar (199 caigut durant poques hores el divendres).

Després d'un vespre i nit de divendres molt complicats, en els que moltes carreteres del Montsià es van haver de tallar per inunda-

cions, ahir, dissabte, es va poder començar a fer una valoració dels danys ocasionats.

Pel que fa a la xarxa viària, la via més afectada va ser la carretera C-12 (Carrova), que al tancament d'aquesta edició encara romanía tallada per danys a la calçada a l'altura del quilòmetre 9, al terme de Tortosa. I és que la força de l'aigua que baixava pel barranc de la Galera va malmetre la via en el punt que la travessa per sota, on es va acumular canyes, branques, pedres i molt material arrossegat per l'aigua. Així, operaris treballaven ahir per poder reparar el ferm, i mentrestant es fan desviaments senyalitzats.

Altres carreteres afectades que es van anar reobrint durant el

matí d'ahir van ser la T-331 entre Ulldecona i Freginals, la TP-331 a la Galera o la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes, mentre que el trànsit va quedar restablert a l'N-340 a Alcanar la mateixa nit de divendres.

**La carretera C-12 està tallada a Tortosa, per danys al ferm on travessa el barranc de la Galera**

Precisament Alcanar ha estat una de les poblacions més afectades, juntament amb Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona.

Al nucli d'Alcanar l'aigua va córrer amb força pels carrers, acce-

dint a baixos, pàrquings i alguns comerços, com és el cas dels carrers Felip Pedrell, Alcalde Santmartí, Carolines, Camí Ample o les Parres, entre d'altres, segons explica al Diari l'alcalde del municipi, Joan Roig. Els propietaris procedien ahir al matí a la neteja dels espais, mentre que membres de l'Ajuntament, la Policia Local i la brigada municipal treballaven sense descans per acabar de retirar les branques i pedres «que va arrossegar la força de l'aigua i que van taponar molts desguassos», explica Roig.

A les Cases d'Alcanar, les principals complicacions es van donar al voltant de la zona del barranc de Sant Jaume, que va sortir de la seva lleva llera i es va endur el que va trobar al davant, i al camí

Fondo de Jan, on va caure el mur d'una casa.

**Serramar**

A Alcanar Platja es van viure moments complicats a la urbanització Serramar, on el desbordament del barranc del Llop va inundar una desena de cases i es va endur murs, vehicles i tots tipus de materials, tot i que no va causar danys personals.

«El barranc era com l'Amazones. No es veia res. Només la part alta dels arbres», explicava encara afectada per l'ensurt una de les veïnes, la Mercedes, en declaracions a l'ACN.

Ella estava sola a casa amb la seva filla d'onze anys i es van resguardar al segon pis de la casa, després d'intentar tancar portes,