



Zonas castigadas de Deltebre.

Las máximas afectaciones se concentran en la playa de la Marquesa, la Bassa de l'Arena, la playa de Riumar i Garxal y el acceso al Fangar.



Los mejilloneros también evalúan los daños.

Las bateas y demás instalaciones de producción de mejillones y ostras de la bahía del Fangar han sufrido desperfectos importantes, todavía por evaluar.



Infraestructuras dañadas en el litoral.

FOTO: JOAN REVILLAS



El restaurant Los Vascos y su dique de contención.

FOTO: JOAN REVILLAS



Imágenes del Delta de l'Ebre del satélite Copernicus, antes y después del temporal marítimo. FOTO: DT

Antes y después El Delta inundado, a vista de satélite

Dos imágenes del satélite europeo Copernicus, compartidas en las redes por el geógrafo Josep Sitjar i Suñer, muestran el antes y el después del temporal Gloria en el Delta de l'Ebre. En la segunda se ve un Delta prácticamente bajo el agua. En la parte norte o en el Trabucaador sería por la acción de las olas, ya que el mar ha llegado hasta tres kilómetros tierra adentro, pero en las partes más interiores se trata mayoritariamente de campos de cultivo inundados por agua de lluvia. Y es que las precipitaciones han sido también muy intensas en la zona, con registros acumulados de más de 200 litros.