

## Ebre

Delta de l'Ebre

# L'obra del Trabucador aporta un terç de la sorra perduda

L'actuació compta amb l'assessorament de la Universitat Politècnica i el Parc Natural del Delta

MARIBEL MILLAN LÓPEZ  
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Tobra d'emergència per restaurar la barra del Trabucador afectada pel temporal Glòria s'està executant per part del servei de Costes de l'Estat amb l'assessorament de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Divendres, el Cap de Costes a Tarragona, Toni Espanya, va mantenir una reunió sobre el terreny amb els experts de la UPC Agustín Sánchez-Arcilla i Vicenç Gràcia, així com el director del Parc Natural, Francesc Vidal, a més de tècnics de la Taula de Consens pel Delta, el Ministeri de Transició Ecològica, les empreses constructores, i de l'empresa de seguretat i seguiment ambiental.

Es van valorar els treballs que es porten a terme al Trabucador empreses aquesta setmana per a la restauració parcial de braç. El primer objectiu passa per unir les dues parts per permetre la sortida dels vehicles que es van quedar atrapats divendres 8 de maig pels efectes de la llevatada i la pujada sobtada d'uns 40 centímetres del nivell del mar. Després procediran a eixamplar el braç fins a una amplada mitjana de 50 metres, al llarg d'uns 3 quilòmetres.

Els treballs tenen un termini de


**El projecte preveu refer un tram de tres quilòmetres amb una amplada de 50 metres**

dos mesos i un pressupost de 700.000 euros, esdevenint la principal actuació 'o en marxa per reparar els danys del Glòria al Delta de l'Ebre. Segons detallen al Diari fonts del ministeri, l'objectiu és aportar de 150.000 a 200.000 metres cúbics de sorra per refer la barra desapareguda sota l'aigua, el que suposa només un terç del total de la sorra que es va desplaçar arran del temporal Glòria, i permetre així accelerar el procés que portaria al restabliment de la barra de forma natural, i que sense aquesta actuació es podria allargar durant mesos i fins i tot anys.

La sorra es porta des de punts de l'interior de la badia dels Alfacs on es va acumular, a una distància màxima d'un quilòmetre. Així, s'ha dut a terme un estudi previ de barimetria.

Des del Ministeri es destaca que el principal motiu per restablir la barra del Trabucador és ambiental, ja que l'actual situació de connexió directa amb el mar obert suposa perjudicis per a diverses espècies, com ara les nacres (protegides), per les diferències de salinitat entre els dos espais.

Més enllà de l'àmbit ambiental, l'obra també permet refer el camí



Estat actual de la barra del Trabucador, trencada després d'una pujada sobtada del nivell del mar el 8 de maig. FOTO: JOAN REVILLAS



FOTO: CEDIDA

### Sant Jaume d'Enveja Refet el cordó de l'illa de Buda

Les obres d'emergència pel Glòria han permès tornar a refer el cordó de sorra per protegir els Calaixos de Buda, trencat pels

temporals també en diverses ocasions des del mes de gener i que havia connectat la llacuna litoral amb el mar obert. En aquesta ocasió s'ha situat una barrera més gran de sorra perquè esdevingui una protecció en cas de nous fenòmens meteorològics.



FOTO: CEDIDA

### L'Ampolla Recuperant la platja i el passeig de l'Arenal

La platja i el passeig de l'Arenal a l'Ampolla també van patir molt amb el temporal Glòria, amb nombrosos danys que s'han

començat a reparar. Les màquines i els operaris ja estan sobre el terreny amb un projecte per intentar recuperar la platja i refer les infraestructures del passeig malmesos. Al mateix municipi costaner del Baix Ebre, també es treballa a la platja de les Avellanes.